



**BIMBINGAN DAN KONSULTASI PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK
PADA DINDING LUAR KUBAH MAKAM KIAI HAJI LUKMAN HAKIM DI
DESA TANTARINGIN KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN
TABALONG KALIMANTAN SELATAN**

Rezky Anisari^{1*}, Suhaimi², Ria Adriyati³, Suwaji⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Banjarmasin

rezky_anisari@poliban.ac.id*

Article History:

Received: 01-09-2023

Revised: 30-09-2023

Accepted: 02-10-2023

Keywords: Pemasangan
Keramik, Dinding Kubah

Abstract: Desa Tantaraning Kecamatan Muhara Harus Kabupaten Tabalong, pada tahun 80-an memiliki Tokoh Alim Ulama terkenal yang berumur lebih dari 100 tahun. Nama beliau adalah KH. Lukman Hakim yang selama hidupnya pernah menuntut ilmu di kota Mekkah selama lebih dari 25 tahun. KH. Lukman Hakim sendiri wafat tahun 1992 dan dimakamkan dikampung halaman beliau yaitu di desa Tantaraning. Sebagai penghormatan, saat itu masyarakat bergotong royong membangun kubah Makam untuk para para peziarah. Saat ini kondisi kubah makam perlu di rehap karena cat yang menempel pada dinding luar makam sudah terlihat pudar dan mulai mengelupas. Agar saat pemasangan dinding keramik bagian luar nantinya bisa berjalan lancar maka perlu bimbingan dan konsultasi untuk para tukang yang akan mengerjakan agar keramik yang menempel secara vertikal dapat menempel dengan sempurna dan tidak lepas/jatuh nantinya perlu adanya penambahan zat aditif pada campuran semen sebagai alas keramik untuk menempel pada dinding. Untuk itu, tim pengusul pengabdian kepada Masyarakat berkeinginan melaksanakan pengabdian berupa Bimbingan dan Konsultasi pada Pekerjaan Pemasangan Keramik Pada Dinding Luar Kubah Makam KH. Lukman Hakim di Desa Tantaraning, Kecamatan Muhara Harus, Kabupaten Tabalong. Tahap awal adalah mengajukan proposal pengabdian untuk mendapatkan dana pengabdian program pemberdayaan masyarakat, dimana sumber dana dari DIPA POLIBAN sebesar enam juta rupiah. Pelaksanaannya selain melibatkan Kepala Desa Tantaraning, dibantu dengan warga desa, dimana pelaksanaannya sekitar bulan April atau Mei 2023. Dengan selesainya Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Luar Makam Kubah KH. Lumkan Hakim Di Desa Tantaraning, Kecamatan Muhara Haru, Kabupaten Tabalong, maka masyarakat merasa sangat terbantu khususnya kepada peziarah agar lebih nyaman.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Tahun 1992 M bertepatan dengan bulan Ramadhan 1414 H, saat itu warga Desa Tantaraning sedang berduka karena kehilangan Alim Ulama dan Tokoh Agama KH. Lukman Hakim yang wafat di usia lebih dari 100 tahun. Semasa hidupnya beliau merantau ke Tembilahan (Sumatra) kemudian menuntut ilmu di Mekkah Saudi Arabia selama lebih

dari 25 tahun. Kemudian beliau pulang kampung dan mengabdikan diri kepada warga desa dengan ilmu agama yang tidak diragukan lagi sampai beliau akhirnya berpulang keharibaan Allah SWT.

Sejak saat itu warga desa kemudian bergotong royong membuat Kubah untuk Makam KH Lukman Hakim sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk memudahkan orang untuk berziarah.

Pembangunan Kubah Makam KH. Lukman Hakim banyak dikumpulkan dari kegiatan masyarakat seperti Pasar Amal dan Celengan Wakaf yang terdapat di Kubah tersebut. Sayangnya dari pengamatan dan survei lapangan, pembangunan kubah makam ini hanya sampai pengecatan saja karena terkendala biaya untuk pekerjaan pemasangan keramik pada dinding luar agar terlihat lebih indah. Dari hasil survei lapangan terlihat dinding luar makam dengan cat yang mulai luntur dan cat yang mengelupas sehingga perlu saat pemasangan dinding keramik bagian luar nantinya bisa berjalan lancar maka perlu bimbingan dan konsultasi untuk para tukang yang akan mengerjakan agar keramik yang menempel secara vertikal dapat menempel dengan sempurna dan tidak lepas/jatuh nantinya. perlu adanya penambahan zat aditif pada campuran semen agar keramik dapat menempel dengan sempurna.

Berdasarkan musyawarah yang dilakukan Kepala Desa bersama warga desa Tantaraning perlu segera melakukan perbaikan dengan mengecat ulang dinding kubah tersebut. Sehingga Tim pengabdian bermaksud akan melaksanakan pengabdian pada masyarakat dari Poliban pada tahun anggaran 2023. Solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah tersebut agar nanti tidak perlu lagi di cat tapi dipasang keramik dan tukang yang bekerja saat pemasangan dinding keramik bagian luar nantinya bisa berjalan lancar maka perlu bimbingan dan konsultasi untuk para tukang yang akan mengerjakan agar keramik yang menempel secara vertikal dapat menempel dengan sempurna dan tidak lepas/jatuh nantinya perlu penambahan zat aditif pada campuran semen agar keramik dapat menempel sempurna sehingga hasil terlihat lebih indah, tahan lama dan meminimalisasi biaya pemeliharaan.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan dari Pemasangan dinding keramik bagian luar ini berjalan lancar karena tukang yang bekerja diberi bimbingan dan konsultasi saat mengerjakan agar keramik yang menempel secara vertikal dapat menempel dengan sempurna dan tidak lepas jatuh nanti dan pekerjaan pemasangan keramik pada dinding luar Kubah Makam KH. Lukman Hakim di Desa Tantaraning, Kecamatan Muhara Harus, Kabupaten Tabalong.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat warga dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan dan teknik pemasangan keramik dinding luar dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Membuat spanduk untuk pekerjaan ini, menyiapkan hal yang berkaitan dengan liputan media mass dan teknik lainnya saat nanti pekerjaan dilaksanakan dilapangan.



Gambar 1. Foto Bersama

3. Membeli konsumsi untuk koordinasi saat rapat dengan warga.
4. Melaksanakan praktek langsung pekerjaan plester dinding, yang juga dihadiri tim Dosen, mahasiswa dan wartawan (liputan media massa).
 - a. Terlihat dinding masih dalam proses pelubangan dengan menggunakan palu pada permukaan agar menjadi kasar sehingga memperkuat proses penempelan keramik menjadi lebih kuat.



Gambar 2. Progres Pelubangan Dinding

- b. Progres pengerjaan saat melakukan pemasangan keramik dinding dipasang bagian bawah terlebih dahulu, sebelumnya dinding yang ada sudah pukul dengan palu agar memperkasar permukaan dinding.



Gambar 3. Proses Pemasangan Keramik

- c. Pemasangan keramik harus dilakukan secara bertahap yaitu bagian bawah terlebih dahulu, kemudian perlahan mengerjakan bagian atas dengan terlebih dahulu dilakukan pekerjaan pelubangan dinding dengan palu agar permukaan menjadi kasar sebelum ditempelkan atau dipasang keramik dengan campuran semen dan zat aditif.



Gambar 4. Proses Pemasangan Keramik

5. Laporan Akhir dari TIM Dosen yaitu Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pelatihan dan Konsultasi Bimbingan Pada Teknik Pemasangan Keramik Dinding Luar Kubah KH. Lukman Hakim di Desa Muhara Harus Kecamatan Tantarining, Kabupaten Tabalong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari permasalahan di lapangan dan keinginan warga yang menghendaki dinding luar Kubah Makam agar dipasang Keramik, maka tim kami saat pemasangan dinding keramik bagian luar nantinya bisa berjalan lancar maka perlu bimbingan dan konsultasi untuk para tukang yang akan mengerjakan agar keramik yang menempel secara vertikal dapat menempel dengan sempurna dan tidak lepas/jatuh nantinya maka diperlukan metode dan campuran khusus seperti penambahan zat aditif. Hal ini juga membantu melakukan pekerjaan pemasangan ini dengan memberdayakan masyarakat setempat, dan juga melibatkan beberapa mahasiswa. Dengan menggunakan dana pengabdian pada masyarakat (sumber dana: DIPA POLIBAN tahun 2023) maka pekerjaan ini bisa

diselesaikan sehingga Kubah Makam KH. Lukman Hakim tampak lebih bagus dan masyarakat merasa senang melihatnya dan juga membuat para peziarah menjadi lebih nyaman. Adapun kondisi kubah Makam KH. Lukman Hakim saat ini dapat dilihat pada foto lapangan dibawah ini:



Gambar 5. Foto Sebelum Dilakukan Pemasangan Keramik Dinding Luar



Gambar 6. Foto Setelah Dilakukan Pemasangan Keramik Dinding Luar

Pada saat dilakukan pekerjaan pemasangan keramik dinding bagian luar terlihat ada perubahan seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 7. Proses Pemasangan Keramik



Gambar 8. Proses Pemasangan Keramik

Terlihat perubahan walaupun masih dalam proses pemasangan keramik dinding luar kubah belum selesai semua, diharapkan jika sudah selesai semua menjadikan Kubah tersebut menjadi lebih cantik dengan tampilan keramik yang membuat semakin indah dan dapat meminimalkan biaya perawatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil yang diperoleh di lapangan dan keinginan warga yang menghendaki dinding luar Kubah Makam agar dipasang Keramik, maka tim kami saat pemasangan dinding keramik bagian luar berjalan lancar maka perlu bimbingan dan konsultasi untuk para tukang yang akan mengerjakan agar keramik yang menempel secara vertikal dapat menempel dengan sempurna dan tidak lepas / jatuh dilakukan campuran khusus seperti penambahan zat aditif. Hal ini juga membantu melakukan pekerjaan pemasangan ini dengan memberdayakan masyarakat setempat, dan juga melibatkan beberapa mahasiswa. Dengan menggunakan dana pengabdian pada masyarakat (sumber dana: DIPA POLIBAN tahun 2023) maka pekerjaan ini bisa diselesaikan sehingga Kubah Makam KH. Lukman Hakim tampak lebih bagus dan masyarakat merasa senang melihatnya dan juga membuat para peziarah menjadi lebih nyaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada P3M Politeknik Negeri Banjarmasin yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- [2] Rencana Strategis Penelitian Politeknik Negeri Banjarmasin tahun 2016-2020
- [3] Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Banjarmasin tahun 2017-2021